群众信访举报转办和边督边改查处情况一览表

（第22批2020年9月30日）补报

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域（县级）	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
					经现场核实，举报情况部分属实。 反映问题一：云南省迪庆藏族自治州德钦县羊拉铜矿在地下开采矿石，造成羊拉乡里农村周边的山上到处是裂缝，每年夏季下雨时，山体常出现垮塌现象。 经核实，羊拉乡里农村周边的山上有裂缝9条、塌陷区3个，在迪庆矿业里农矿段矿权范围内，情况属实。里农矿段采矿过程中出现的塌陷、开裂情况属于矿山开采正常活动现象，且不会对附近		1. 反映问题一的整改措施： （1）迪庆矿业自2019年4月发现矿区陆续出现裂缝情况，先后布设了14组裂缝变形监测点，2019年4月23日至2020年9月26日期间，共计监测采集数据分析7次，监测情况为监测数据未出现异常，目前裂缝相对稳定。同时对裂缝进行填充，防止裂缝扩大。 （2）矿山山顶塌陷坑周边已用围栏围住，并悬挂了安全警示牌，在裂缝附近醒目位置悬挂了安全警示牌，并在进入矿区的主要路口设置安全告知牌。 （3）针对过往行人（村民）及矿区工作人员存在的威胁，2020年9月16日云南迪庆矿业开发有限责任公司获得云南铜业股份有限公司		